

# ОШИБКИ ПРИ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКЕ ДОМА

Вряд ли найдется новосел, которого обрадуют отслоившиеся обои или отколовшаяся плитка. Но халтурщиков и бракоделов не волнуют чувства заказчиков. Им лишь побыстрее деньги забрать, а там хоть потоп, причем в самом прямом смысле. Хозяевам порой приходится сначала дожидаться, пока дом высохнет, а потом уже начинать отделочные работы заново.



*Наш консультант: Фархад Абдурахманович Кадыров – технический директор компании «Независимое агентство строительных экспертиз», кандидат технических наук.*

**С**разу оговоримся, что при строительстве дома все взаимосвязано. Ошибки, допущенные при возведении стен, устройстве кровли или прокладке коммуникаций, рано или поздно отразятся на качестве внутренней отделки. С другой стороны, какой бы прочной, надежной, сухой и теплой ни была коробка, без хорошо оформленных интерьеров настоящим домом она никогда не станет.

Отделочные работы требуют большого терпения, специальных навыков и знаний. Можно усомниться в справедливости этого утверждения, зная, что повсеместно привлекается труд неквалифицированных рабочих. А вы спросите у такого заезжего гастарбайтера, как подготовить стены под венецианскую штукатурку, или сколько слоев шпаклевки и грунтовки (не считая армирующих стеклообоев) нужно нанести под качественную покраску, и все сразу станет ясно.

## а нам все равно...

**ошибка 2**

Этот дефект допущен при реконструкции старой зимней дачи. Хозяйка сначала наняла штукатуров. Когда стены были готовы под чистовую отделку, они решили поменять окна. При монтаже пластиковых окон были повреждены оштукатуренные откосы. Монтажники могли бы быть поаккуратнее. И тогда не пришлось бы заниматься восстановлением откосов.



*Штукатурка откосов повреждена.*



**ошибка 1**

*Появление высолов на оштукатуренных откосах.*

## НАСТЕННАЯ ЖИВОПИСЬ

Появление разводов на штукатурке можно объяснить по-разному. Ясно одно – продолжать отделку помещения нельзя. Высолы неизбежно проявят себя на дорогостоящем финишном покрытии. К тому же подобные «рисунки» свидетельствуют о неблагоприятном состоянии наружных стен. Возможно, высолы вызваны промерзанием откосов. Чтобы прояснить ситуацию, необходимо произвести обследование дома. Если промерзание подтвердится, то потребуются качественное и технически грамотное утепление откосов.

## звенья одной цепи



ошибка 3

Вот пример того, как из-за неправильного монтажа окон, а также недостатка естественной вентиляции страдает внутренняя отделка стен и ухудшаются условия проживания в доме. Мокрые штукатурные работы производились зимой. Отопление запустили на полную катушку. Замерзшие стены пережили настоящий температурный шок. В результате стеновой материал отсырел. Переувлажненная атмосфера спровоцировала промерзание перекрытия, вровень с которым установлено крупноформатное окно из системного ПВХ профиля (с нарушением технологических норм по утеплению, паро- и гидроизоляции откосов и монтажных швов). Теперь на стенах пыльным цветом цветет плесень.

*Намокание стены и образование плесени в потолочной зоне стен.*

## кругом вода...

Уже и подвесной потолок гипсокартоном подшили, и стены вывели под чистовую отделку. Но протечки и сырость стены нарушили намеченный график работ. Дом едва достроили, а крыша уже течет. Во время зимней паузы в строительстве стены так перемерзли, что и летом никак не придут в нормальное состояние. Словом, новосалее откладывается на неопределенный срок.

ошибка 6



*Строительный брак проявил себя при внутренней отделке дома.*

## кувалды не потребуется

Чтобы сделать отверстие в этой конструкции, достаточно обычной стальной винейки. К счастью, это не перекрытие жилого этажа. Черновой пол выполнен на щебеночном основании.



ошибка 4

*Отвратительно выполненная подготовка под чистовую отделку пола.*

## ВОДЯНЫЕ ЗНАКИ

Над выступающей частью мансарды смонтировали зенитный фонарь. Однако конструкцию установили неровно. Из-за перекосов возникли щели между элементами рамы. К тому же строители «забыли» герметизировать стыки и примыкания. Словом, образовалось множество протечек. Дождь заливает деревянную отделку стен. Лак облупился, а на первосортной вагонке появились грязные разводы. Местами дерево почернело, скоро появится и плесень.

ошибка 7



*Протечки испортили деревянную отделку.*

## вскрытие покажет...

При проведении электромонтажных работ был поврежден защитный слой бетона. При этом была раскрыта арматура монолитного железобетонного перекрытия. Если этот дефект не будет исправлен, то вскоре сталь начнет ржаветь. Затем коррозия распространится на скрытый арматурный каркас, т. е. начнется постепенное разрушение перекрытия. Между тем подобной неприятности можно было бы избежать, если бы при бетонировании перекрытия была обеспечена достаточная толщина защитного слоя (не менее 20 мм).



ошибка 5

*Оголенная арматура монолитной плиты перекрытия.*

